



改善箇所説明図



ドア開放ラベル



助手席用



スライドドア用

基準不適合発生箇所

乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用車両において、乗降口のとびらの開放方法を表示するラベルが貼り付けられていない。

改善の内容

全車両、当該ラベルを所定の位置に貼り付ける。

識別：とびら開放ラベルの有無にて容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は、追加する部品を示す。