


改善箇所説明図



ルーフに装着しているエアコンユニットの点検蓋を固定するための取付金具の接着部が剥がれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該点検蓋が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当面の暫定措置として、当該取付金具をリベットにより固定する。

注：□ は、変更部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB66」の文字が記載された青色シールを貼り付ける。