


改善箇所説明図



前照灯および方向指示器の操作装置において、走行用前照灯用スイッチの接点部の形状に不適切なものがあるため、走行用前照灯点灯時に左の方向指示器を作動させると、走行用前照灯が消灯するおそれがある。

改善内容

全車両、当該装置を点検し、不適切な場合は、当該装置を良品に交換する。

注: は対策部品を示す。

識別: 前照灯および方向指示器の操作装置の
前照灯操作部先端に白ペンにてマーキングを行う

