


# 改善箇所説明図



電気式フォークリフトにおいて、電源コントローラ内の配線の組付け作業指示が不適切なため、当該配線の接続部が他の配線接続部に接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電源コントローラ内の制御基板の電子部品が破損し、最悪の場合、車両が走行できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、対策品の電源コントローラに交換する。

