



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



—— : 電源供給回路
 : 信号回路

4 輪駆動車の副変速機用電子制御装置において、速度抑制装置（スピードリミッター）を後付けした際の信号変換器の電源供給回路が不適切なものがある。
 そのため、キースイッチ操作時に副変速機用電子制御装置に瞬間的な過電流が流れ、その繰返しによって内部回路が損傷し、副変速機、速度抑制装置及び速度計が不作動となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、信号変換器の電源供給回路及び副変速機用電子制御装置を対策品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席ドアピラーストラライカー付近に「MT45」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。