


改善箇所説明図



エンジン式フォークリフトのLPG仕様車において、燃料ホースの内層ゴムに融合不良のものがあある。このため、LPGがもれるおそれがある

改善の内容

全車両、燃料ホースのロット番号を確認し、不良ロット品については、良品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：黄色のペイントを燃料ホースの口金部に塗布する。