


改善箇所説明図



基準不適合箇所


（ 後車軸のナックルスピンドルの強度が不足しているため、ナックルスピンドルが折損して、車輪が脱落するおそれがある。 ）

基準不適合内容:

（ 後車軸のナックルスピンドルにおいて、強度が不足しているため、当該部位に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとナックルスピンドルが折損し、車輪が脱落するおそれがある。 ）

改善内容:

〔改善内容：全車両、ナックルスピンドル、ハブ及びベアリングを対策品に交換する。〕



下記は交換部品を示す。

符号	部品名
①	ナックルスピンドル
②	ハブ
③	ベアリング

〔識別：作業が終了したら、後車軸上面、車両右端に黄色ペンキ(※)でマーキングする。〕

