


改善箇所説明図(型式 PY5KUFM)



原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容: 全車両にブローバイ・ガス還元装置を装着する。

識別: ブローバイ・ガス還元装置の有無で識別する。