



改善箇所説明図



<ハーネス配索方法>



基準不適合発生箇所

ディーゼルエンジン搭載車において、シャシハーネスの配索が不適切のため、当該ハーネスがトランスミッションハウジングと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善内容

全車両、シャシハーネスの配索方法を変更する。
なお、当該ハーネスが損傷しているものは補修する。

識別

シャシハーネスに、白ペイントを塗布する。