

改善箇所説明図

入浴車



不具合発生箇所

入浴車において、入浴設備組立時に、燃料タンク上面に穴をあけてしまったものがあるため、燃料が漏れるおそれがある。

改善後

全車両、燃料タンクを新品に交換する。