




# 改善箇所説明図





<改善前>



燃料配管

不適合箇所

<改善後>



燃料配管

断面A-A

フォークリフトのメインハーネスにおいて、組立作業指示が不適切なため、当該ハーネスが適切に固定されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスがヘッドガードと燃料配管にはさまれ、損傷し、最悪の場合走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、メインハーネスを点検し、組立が不適切な場合は、正規な状態に組み直す。  
なお、当該ハーネスが損傷している場合は、新品と交換する。

識別

当該クリップに近いヘッドガード表面に白色ペイントを塗布する。