


改善箇所説明書



リレー(バッテリーリレー)格納場所



改善前

基準不適合箇所

エンジン制御用電気回路において、回路内備えられているリレー(バッテリーリレー)の電気抵抗値が低いため、当該回路に過大な電流が流れる場合がある。そのため、リレーの損傷やヒューズの溶断が発生し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。



改善後

【改善内容】

リレー(バッテリーリレー)を対策品に交換する

リレー(バッテリーリレー)

注: は交換部品を示す



識別: 改善実施車には、操作パネル右上にNo. 2334のステッカーを貼付する。