


改善箇所説明図



アクセルペダルの製造工程において、アクセルペダルロッドとブラケットとの溶接が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると溶接が剥がれてアクセルペダルが外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アクセルペダルの製造ロット番号を点検し、対象のものはアクセルペダル一式を良品と交換する。

注) は交換部品を示す。

識別：アクセルペダル取付け用ブラケットの製造ロット番号ラベル上部に、白又は黄色ペイント塗布する。