


改善箇所説明図



側方照射灯付車において、オプション品として設定したオートライトシステム（車外の明るさに応じて前照灯を自動的に点灯、消灯する装置）の電気回路が不適切なため、前照灯が点灯していない場合に側方照射灯が点灯し、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、オートライトシステムの有無を点検し、対象となるものは当該システムを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。