


改善箇所説明図



中型トラックの前軸において、誤品のブレーキパイプを装着したものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、最悪の場合、ブレーキ液が滲み出して液量が減少し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸両輪の当該ブレーキパイプを正規品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラー스트ライカ付近に「MT55」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。