


## 改善箇所説明図①



基準不適合箇所

注：□ は交換部品を示す

ブレーキペダルと制動灯スイッチの接触部のレイアウトが不適切なため、当該スイッチ内部の接点が破損することがある。そのため、制動灯が点灯しなくなるとともに、原動機が始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、制動灯スイッチの接触部のレイアウトを変更するとともに、制動灯スイッチを新品に交換する。

識別：制動灯スイッチに白色ペイントを塗布する。

