


改善箇所説明図④



注: □ は交換部品を示す。

（プロペラシャフト保護カバーにおいて、取付部の強度が不足しているため、原動機の振動等により当該取付部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、プロペラシャフト保護カバーが脱落するおそれがある。）

改善の内容

全車両、当該保護カバーを対策品に交換する。

識別: 保護カバー側面に白色ペイントを塗布する。

