


改善箇所説明図



改善前	改善後
	作業灯点灯表示

不具合の内容

クレーン作業中に点灯する灯火 (白色、300cd以上)において、運転者席で点灯状態を確認する装置が備えられていない。

改善の内容

全車両、運転者席で点灯を確認できる装置 (パイロットランプ)を取付ける。

識別：外観上、点灯状態を確認できる装置 (パイロットランプ)の有無にて容易に識別が可能
なため、特別な識別は行わない。