


改善箇所説明図



前照灯の製造工程が不適切なため、走行用前照灯とすれ違い用前照灯の照射角度差が大きいものがある。そのため、前照灯の照射位置が保安基準を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：当該前照灯に白色ペイントを塗布する。