



改善箇所説明図



改善後



改善前



注：□ は追加部品を示す。

電気式フォークリフトの電源制御コントローラにおいて、当該コントローラ内部の電気回路が不適切なため、回路内に過大な電圧が発生する可能性がある。そのため、電源制御コントローラの内部部品が焼損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電源制御コントローラの電気回路に蓄電器を追加し過大な電圧の発生を防止する。

識別

電源制御コントローラカバー上面に白ペイントを塗布。

白ペイントを塗布

