



改善箇所説明図



注：□ は、交換部品を示す。

動力伝達装置の前車軸用推進軸において、接継手の強度が不足しているため、当該継手の溶接部に亀裂が生じるものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、前車軸用推進軸が折損するおそれがある。

改善措置の内容：全車両、推進軸一式を対策品と交換する。

識別：推進軸の外観形状で識別する。

