




改善箇所説明図



<改善後>



<改善前>



注：□ は追加もしくは交換する部品を示す。

オルタネータに接続されているバッテリーハーネスにおいて、当該ハーネスの端子接続部を曲げて組み付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動により端子接続部が折損し、バッテリーが充電されなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーハーネスを対策品に交換するとともに、取り回しを変更する。

識別

バッテリーハーネスの取り回しが変更されていることで識別可能。