


改善箇所説明図



駆動輪の空転を防止するASR（アンチスピンレギュレータ）を装着した大型トラックにおいて、ダンプ作業時の振動によってASRが誤作動し、駐車ブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ASRの制御回路を改修する。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「HD121」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。