




改善箇所説明図



農業用薬剤散布車の燃料装置において、原動機にあるインジェクションポンプの燃料エア抜き用ホロースクリューからインジェクションノズルに配管されている燃料チューブが、アクセルワイヤーリンクベースと干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該燃料チューブが損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合、火災になるおそれがある。

改善前	改善後
燃料チューブ アクセルワイヤーリンクベース インジェクションポンプ 燃料エア抜き用ホロースクリュー 	燃料チューブ アクセルワイヤーリンクベース  <u>改善措置の内容</u> 全車両、アクセルワイヤーリンクベースを対策品と交換するとともに、燃料チューブを新品と交換する。

注： は交換部品を示す

識別: アクセルワイヤーリンクベースの外観で識別できるので特別な識別表示は行わない。