


改善箇所説明図



フレームの組付けが不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角を変更する。また、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、ドラッグリンクを新品と交換する。尚、全車両、コーションラベルを運転席付近に貼付する。

注： 内は、貼付する部品を示す。

 内は、必要に応じて交換する部品を示す。

識別：ドラッグリンク前端に、白色ペイントを塗布する。