

【改善箇所説明図】



ボルト、ワッシャ

【基準不適合箇所】

車輪取付けボルトにおいて、締付けが不適切なものが
あるため、そのままの状態で使用を続けると、取付
けボルトが緩み、最悪の場合、車輪が脱落するおそ
れがある。

改善措置の内容

全車両、各車輪の取付けボルト及びワッシャを全て
新品と交換するとともに、当該ボルトを適切な手順で
締付けを行う。

識別: 対策完了車については、各車軸(左右)のハブ中心部に白色のペイントを塗付する。

注: は交換部品を示す。