



改善箇所説明図



注 : は交換部品を示す。

ブレーキペダルのリンクと制動灯スイッチの位置が不適切なため、スイッチが作動しないことがある。そのため、ブレーキペダルを離しても、制動灯が消灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルを対策品に交換する。

識別

ブレーキペダルに白色ペイントを塗布する。

白色ペイント
塗布位置

