


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

トラクタの前まわり半径の諸元値を誤ったため、牽引されるトレーラによってはトラクタ側トレーラコントロールバルブとトレーラが干渉するものがある。そのため、トレーラ側ブレーキのエアが漏れ、最悪の場合、駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、トラクタのプラットフォームの架装物を確認し、トラクタ側トレーラコントロールバルブとトレーラが干渉するおそれがあるものは、当該コントロールバルブを移設する。

〈車両後面視〉



注： は移設する部品を示す。

識別：トレーラコントロールバルブの位置を容易に識別できるため、特別の識別は行わない。