


## 改善箇所説明図



自動式の前照灯照射方向調整装置付きのすれ違い用前照灯の光軸調整が不適切なため、前照灯の照射方向が保安基準に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前照灯の照射方向を点検し、基準を満足しないものは光軸調整を行う。

注：  は点検部品を示す。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。