


改善箇所説明図



注: は点検または補修する部品を示す。

基準不適合発生箇所

車両後部に寒冷地向け仕様のトイレを装備した大型観光バスにおいて、トイレ用水タンクの取付け作業が不適切なため、トイレ水凍結防止用ハーネスをタンク下部に挟み込んだものがある。そのため、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、短絡し室内天井内板が発煙するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスを点検し挟み込んでいる場合は、補修を行う。

識別 : トイレ点検蓋に白色ペイントを塗布する。