


【改善箇所説明図】 不具合内容



注: は交換部品を示す。

【不具合発生箇所】

騒音防止装置において、消音器のエンドプレートに取り付けられている配管の蓋が容易に除去できる構造である。

改善措置の内容

全車両、消音器を対策品に交換する。
対策品は、 と同一品である。

識別: 消音器の形状で識別とする。