




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

動力用油圧配管において、製造工程における作動油充填後の内部のエア抜き・調圧作業の簡便化のために備えられているエア抜き用プラグの内部のシール部が、使用過程において損傷する場合がある。そのため、当該プラグから作動油が漏れ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該プラグを対策品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : プラグの外観形状により識別する。