


改善箇所説明図



福祉車両（電動スライドドア装着車）を事業用車両に改造した車両において、保安基準第23条第2項に定める通路要件である乗降口から座席へ通じるための必要空間が確保されていない。

改善の内容

全車両、後席第一列クッションはね上げ式シートを対策品と交換する。

識別:改善済車両にはクッションはね上げ式シートのシート取付部左内側に黄ペイントを塗布する。