


改善箇所説明図



※樹脂チューブはアクセルケーブル内で、インナケーブル（金属製）とアウトケーブル（金属製）との接触を防止し、インナケーブルが滑らかに摺動する目的で設置されている。

アクセルケーブルの製造工程において、全長の短い樹脂チューブを組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ケーブルのインナケーブルが損傷し、最悪の場合、アクセルペダルを操作してもエンジン回転が上がらず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルケーブルを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。