



改善箇所説明図



【基準不適合発生箇所】

リレーユニット



充電用部品

右側サイドフレーム内



充電用部品の裏側

【基準不適合発生箇所及びその内容】

ランプ類の点灯を制御するリレーユニット内のリレー駆動電源回路にあるトランジスタが放熱性能不足のため、そのまま使用を続けると当該部品が発熱により損傷してランプ類が点灯できなくなる。



【改善措置内容】

全車両、リレーユニットを対策品に交換する。

改善実施部品は識別のため、カバーにシールでマーキングする。

マーキング



リレーユニット