



改善箇所説明図



基準不適合箇所


型式;
SA-D2K、SB-D3H、SA-SD1E、EDM-SD1E、
SA-SD2E、EDM-SD2E、SG1H、EBT-SG2H、
KDN-D2L、KDN-D3H



改善前

改善後



型式;
SA-D2H、SB-D3G、SG2F、
D2H



改善前

改善後

型式;
D5B



改善前


改善後

基準不適合内容:

オプション設定した消音器一体式縦型排気管の開口部が、車体の右側30°を超えて傾いているため、排気ガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがある。

改善内容:

[改善内容 : 全車両、消音器一体式縦型排気管を対策品に交換する。]



識別
消音器一体式縦型排気管に黄色ペンキ
でマーキングする