


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

作業用エンジンのバッテリー配線の固定方法が不十分なため、シャシフレームのエッジ部とバッテリー配線が干渉するものがある。

そのため、そのままの使用を続けると、バッテリー配線の被覆に傷がついて短絡し、最悪の場合、当該配線の近傍にある燃料ホースへ引火して、車両の火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、現状のバッテリー配線を取り外し、フレームなどのエッジ部に干渉しない様適切に保護、固定すると共に燃料ホースと別の位置に新たに敷設する。

注： は、追加・交換部品を示す。