

改善箇所説明図



オートライト	
品番: H5317FJ000	品番: H5317FJ100

基準不適合発生箇所

後付け用品のオートライトが装着された車両において、オートライト側と車両側の回路の不整合により、オートライト作動時に車室内のメーター等のイルミネーションが点灯しない。

改善内容

全車両、装着されている後付け用品を確認し、該当する場合には、対策ハーネスを用いてオートライトの配線を改修する。

識別

運転席側ドアチェッカーボルトの頭部に白ペイントを塗布する。