


改善箇所説明図



冷蔵冷凍車の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第 42 条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。

改善の内容

全車両、当該ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。

識別：改善実施済車両には荷室後部ドアロックストライカー右側に黄ペイントを塗布する。