



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

折りたたみ式助手席シート搭載の車いす仕様福祉車両において、助手席シートベルトのアンカ取付位置が保安基準第22条の3第2項に定める取付範囲の要件を満足していない。

注：□ は交換部品を示す。



改善の内容

全車両、折りたたみ式助手席シートを対策品と交換する。

識別

改善実施済車には、車台番号打刻位置の車両型式末尾の右に黄色ペイントを塗布する。