


改善箇所説明図



大・中型トラックの差動機において、加工不良のピニオンギヤを組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピニオンギヤの焼付きが発生し、最悪の場合、差動機が破損して走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品の差動機に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD170」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。