


改善箇所説明図



四輪駆動の横滑り防止装置付仕様車において、横滑り防止装置コントローラに二輪駆動仕様の制御プログラムを誤って書き込んだため、凍結した路面等でゆっくりと制動したときにABS（アンチロックブレーキシステム）が作動せずに車輪がロックし、車両安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該制御プログラムを良品に書き換える。

注：  はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：ID プレート右下に赤色のシールを貼付する。