


改善箇所説明図



速度計



基準不適合発生箇所

補修用部品として販売した速度計において、品番管理が不適切な為、国内仕様とは異なる速度計を出荷した。
そのため、速度計の指度が、実速度に対して僅かに低く表示される。

改善の内容

全車両、速度計を正規品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：外観で容易に識別できるため、特別な識別は行わない。