


改善箇所説明図



ハイドロリックユニット




基準不適合発生箇所

ABS（アンチロックブレーキシステム）のハイドロリックユニットにおいて、製造工程が不適切なため、異物が混入しているものがあり、最悪の場合、ABSが適切に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイドロリックユニットの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：ハイドロリックユニットに黄色の識別ペイントを塗布する。