



改善箇所説明図

(代表車種:コマツ HV6000 通称名:HV6000-1)




【パネル前面】



サーキットブレーカ

基準不適合発生箇所

【パネル後面】



ケーブル

端子

Z 視

Z

注: は交換部品を示す。

異常発生時に電気回路の通電を遮断するサーキットブレーカにおいて、ケーブル端子の組立指示が不適切なため、当該端子を曲げて組付けたものがある。そのため、その状態で使用を続けると、端子部分が発熱し、最悪の場合、サーキットブレーカが電気回路の通電を遮断して走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容:全車両、全ケーブル端子を点検し、曲げてある場合はケーブルとサーキットブレーカを新品に交換する。

識別:パネル前面に白ペンキを塗布し識別する。

白ペンキを塗布する

