


改善箇所説明図 ②制動灯




制動灯の要件を満たさない灯火を、制動灯として取り付けている。
 (制動灯を取付けた際、配光特性を満足しない灯火を最外縁が車両最外側から 400mm を
 超えた位置に取付け、制動装置と連動していないため、保安基準第 39 条に抵触する。)


改善の内容

全車両、制動灯を対策品に交換及び新規にブレーキペダルを取り付け、制動装置と連動させ、制動
 灯の取付位置を変更する。

改善前



改善後



は追加・交換部品を示す。

識別： 運転席付近にステッカーNo. 3328 を貼り付ける。