


改善箇所説明図 ⑥作業装置（サイドブラシ）




改善の内容


全車両、サイドブラシの張出し幅を調整して、車両全幅を 1.7m 以下にする。

- 1) 対象車の型式及び車台番号 HF66A-60301～60658 3 台、HF66A-66101～66273 2 台
 HF66A2-60659～62073 1 台、HF66A2-66274～67037 5 台
 HF66A3-62101～62240 1 台、HF66A3-67101～67198 6 台

改善前




改善後



は対策部品を示す。 は既存部品の改修状況を示す。（以下同じ）
 識別： 運転席付近にステッカーNo. 3328 を貼り付ける。

- 2-1) 対象車の型式及び車台番号 HF68H-71001～71016 8 台

改善前



改善後

