


改善箇所説明図 ①最大安定傾斜角度




モータ・スリーパにおいて、オプション(キャビン)を取付けた状態での保安基準への適合性について確認が不十分だったため、保安基準に適合しない状態で車両を出荷した。

①最大安定傾斜角度が 30° 未満であるため、保安基準第 5 条に抵触する。


改善の内容

全車両、最大安定傾斜角度を 30° 以上にする対策部品を取り付ける。

改善前



改善後




は追加部品を示す。

識別: 運転席付近にステッカーNo.3351 を貼り付ける。

ウェイト
(124kg)

改善箇所説明図 ②窓ふき器




モータ・スイーパーにおいて、オプション(キャビン)を取付けた状態での保安基準への適合性について確認が不十分だったため、保安基準に適合しない状態で車両を出荷した。

②前面ガラスに自動式の窓ふき器がついていないため、保安基準第 45 条に抵触する。


改善の内容

全車両、前面ガラス部に自動式の窓ふき器を取り付ける。

改善前



改善後



は追加部品を示す。

は交換部品を示す。

識別： 運転席付近にステッカーNo.3351 を貼り付ける。