


改善箇所説明図



フォークリフトの速度計において、最高速度が20キロメートル毎時以上にもかかわらず速度計が表示しないものがあり、保安基準を満足しない。

改善内容

全車両、車両制御モジュールの設定値を変更し、速度計を表示させる。

識別

インストパネル右側に、ステッカーを貼付する。

注： は設定変更部品を示す。