


改善箇所説明図



運転者席において、座席を車体へ固定するためのブラケットの強度が不足しているため、座席に繰り返し負荷がかかると、当該ブラケットに亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音やガタが発生し、最悪の場合、当該ブラケットが破損して座席が傾き、正しい運転姿勢が取れなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、固定用ブラケットを対策品に交換する。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。

注： は、交換する部品を示す。